

浮梁县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室文件

浮安防办字〔2025〕19号

关于加强汛期水库安全防范工作的通知

各乡（镇）民生服务办公室：

2025年4月以来，我县累计平均降水326.4mm，据气象水文预测分析，预计主汛期出现集中强降雨的可能性较大，部分河流可能出现洪水，局地可能出现短时强降雨、雷暴大风等极端天气，水库安全度汛面临较大压力。为保障人民群众生命财产安全，防范水库安全事故发生，现就加强汛期水库安全防范工作有关事项通知如下：

一、提高政治站位，强化责任落实

各乡镇要充分认识水库安全度汛的重要性，严格落实“党政同责、一岗双责”，切实履行属地管理责任。主要负责人要靠前指挥，分管负责人要具体抓落实，确保水库安全责任到人、措施到位。水利部门要加强行业监管，通过定期巡查、技术指导等方式，确保安全管理措施落细落实、不留盲区。

二、全面排查隐患，严格闭环整改

各乡镇要组织力量对辖区内所有水库开展安全隐患排查，重点检查：

工程设施：大坝坝体是否存在裂缝、渗漏、塌陷；溢洪道是否畅通，有无杂物堵塞；放水设施是否完好，启闭设备是否正常；

监测预警：水位、雨量监测设备是否运行正常，智慧水利通信线路是否畅通；

管理台账：水库安全管理责任人是否到岗履职，巡查记录是否真实、完整、规范。

对排查发现的隐患要建立台账，明确整改措施、责任人和完成时限，实行“销号管理”；重大隐患要立即采取应急处置措施，确保水库安全。

三、强化监测预警，提升应急能力

加强信息联动：各乡镇气象预警机要 24 小时开机并保持在在线状态，与气象、水利部门建立信息共享机制，密切关注天气变化，及时接收强降雨预警信息，并通过应急广播、短信、微信群等方式直达水库巡查人员和下游群众。

完善应急预案：各乡镇要修订完善《防汛简明化预案》，明确预警信号、人员转移路线和安置点，及时开展水库防汛抢险应急演练。

备足应急物资：按要求配备砂石、编织袋、木桩、救生衣、照明设备等抢险物资，落实铲车、挖掘机等机械备勤，确保关键时刻调得出、用得上。

四、严格运行管理，严禁违规操作

各水库要严格执行汛期调度运用计划，严禁擅自超汛限水位运行。出现超警戒水位、工程异常等情况时，要第一时间报告并采取应急处置措施。

附件：浮梁县中型及小（一）型水库检查情况及整改要求

浮梁县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室
2025年5月20日

A red circular official seal is positioned over the signature area. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star, in Chinese characters, reads "浮梁县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室" (Office of the Floating Beam County Safety Production and Disaster Prevention, Relief, and Mitigation Committee). At the bottom of the seal, the number "022201401" is visible.

附件

浮梁县中型及小（一）型水库检查情况及整改要求

一、玉田水库（湘湖镇）

1. 存在问题：救生设施被锁；
2. 整改要求：立即解除锁闭，恢复救生设施可用性。

二、大坞水库（湘湖镇）

1. 存在问题：砂石储备不足；
2. 整改要求：核定物资储备标准，补足缺口数量。

三、白菜园水库（寿安镇）

1. 存在问题：进库道路旁杂树杂草过长；
2. 整改要求：立即清理并落实日常维护，确保道路畅通。

四、山田坞水库（寿安镇）

1. 存在问题：溢洪道小桥旁山体滑坡；
2. 整改要求：制定治理方案，及时启动应急处置。

五、程家山水库（经公桥镇）

1. 存在问题：水库安全责任牌未更新、坝上线路杂乱；
2. 整改要求：及时完成责任牌更新，确保信息准确。规范线路布置，确保安全运行。

六、方坑水库（蛟潭镇）

1. 存在问题：溢洪道旁山体滑坡、木桩储备不足；
2. 整改要求：制定治理方案，及时启动应急处置。核定

物资储备标准，补足缺口数量。

七、占冲水库（三龙镇）

1. 存在问题：启闭器电路断电；
2. 整改要求：排查断电原因，及时修复故障。

八、盘溪水库（三龙镇）

1. 存在问题：启闭器电路断电；
2. 整改要求：排查断电原因，及时修复故障。

九、虎形水库（鹅湖镇）

1. 存在问题：木桩、编织袋储备不足；
2. 整改要求：核定物资储备标准，补足缺口数量。

十、锦溪水库（鹅湖镇）

1. 存在问题：砂石储备不足；
2. 整改要求：核定物资储备标准，补足缺口数量。

十一、小麦坞水库（鹅湖镇）

1. 存在问题：抢险物资存放分散、编织袋储备不足；
2. 整改要求：归类存放抢险物资，核定物资储备标准，补足缺口数量。

十二、大背坞水库（臧湾乡）

1. 存在问题：砂石储备不足；
2. 整改要求：核定物资储备标准，补足缺口数量。

十三、马源坞水库（王港乡）

1. 存在问题：编织袋储备不足；
2. 整改要求：核定物资储备标准，补足缺口数量。

抄送：县水利局

浮梁县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

2025 年 5 月 20 日印发
