

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第三十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3JX202406080007	景德镇市浮梁县湘湖镇湘湖村陶瓷大学污水处理厂，嘉诚环保有限公司为节约成本，常年不正常运行污水处理设施，导致污水长期超标排放，甚至直接排放。多次向相关部门反映无果。	景德镇市浮梁县	水	1.经现场核实，信访人反映的嘉诚环保有限公司实为景德镇嘉诚环境工程有限公司，该公司为景德镇陶瓷大学污水处理厂运维单位。景德镇陶瓷大学污水处理厂项目已取得环评批复，该污水处理厂采用的污水处理工艺为格栅+调节池+一体化污水处理设备（ABR厌氧+接触氧化+纤维素生物反应器）+清水池，5月份日均处理废水量3500吨左右。 2.反映不正常运行污水处理设施问题部分属实。经核查，2023年，景德镇嘉诚环境工程有限公司对陶大污水处理系统进行提升改造，于2023年10月完成了主体工程改造并开始进行调试培菌。但截至目前，陶大污水处理系统仍然不能完全正常稳定运行。 3.反映陶瓷大学污水处理厂污水超标排放问题基本属实。经核查，执法人员于6月9日对陶大污水处理站出水口进行取样检测，检测结果显示氨氮浓度21mg/L，超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 4.多次向相关部门反映无果问题不属实。经核查，2023年1月18日，景德镇市浮梁生态环境局针对陶大污水处理站不正常运行污水处理设施的环境违法行为对景德镇嘉诚环境工程有限公司下达《行政处罚决定书》（浮环罚字〔2023〕1号）。	基本属实	完成对陶大污水处理系统的提质增效整改工作，保障污水处理设施正常稳定运行，确保污水达标排放。	1.责令景德镇嘉诚环境工程有限公司制定行之有效的整改方案，两个月内完成污水处理系统整改工作，保障污水处理设施正常稳定运行，确保污水达标排放。 2.对该公司超标排放水污染的环境违法行为进行立案查处。	阶段性办结	无